


НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СОГЛАСОВАНО


Председатель профкома НГТУ

 / И. Л. Рева /

« 04 » апрель 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор НГТУ

 / А. А. Батаев /

« 04 » апрель 2022 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 18

по охране труда
при работе электроинструментом
Кафедра ТМС

Новосибирск 2022 г.

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К работе с электрифицированным инструментом допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.
- 1.2. При работе с электрифицированным инструментом на работника могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:
 - Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, перемещаемые изделия, заготовки, материалы, разрушающиеся конструкции;
 - Повышенный уровень вибрации на рабочем месте;
 - повышенный уровень шума;
 - острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента и оборудования;
 - расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);
 - нервно-психические перегрузки в результате монотонного труда;
 - перенапряжение зрения;
 - возможность поражения электрическим током.
- 1.3. При работе электрифицированным инструментом следует проходить:
 - проверку знаний по электробезопасности (при использовании оборудования, работающего от электросети) – ежегодно;
 - повторные инструктажи по охране труда на рабочем месте – один раз в 6 месяцев;
 - внеплановые и целевые инструктажи – по мере необходимости.
- 1.4. Работник обязан:
 - 1.4.1. Выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией.
 - 1.4.2. Содержать в чистоте рабочее место.
 - 1.4.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
 - 1.4.4. Соблюдать меры пожарной безопасности:
 - не оставлять без присмотра включенный токарный станок;
 - не закрывать оборудование документами и посторонними предметами;
 - соблюдать нормы и требования инструкций о мерах пожарной безопасности;
 - курить на территории и в помещениях университета запрещено.
- 1.5. Для уменьшения влияния опасных и вредных производственных факторов необходимо соблюдать требования к планировке и размещению места для работы с электрифицированным инструментом

- 1.6. В случаях возникновения сбоев в работе с электрифицированного инструмента, других возможных нештатных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей или об ухудшении состояния своего здоровья немедленно извещать руководство.
- 1.7. Принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных местах.
- 1.8. Запрещается употреблять спиртные напитки во время работы, а также приступать к работе в состоянии алкогольного опьянения.
- 1.9. Работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь потерпевшему при несчастном случае, знать местонахождения аптечки.
- 1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать с рабочего места все посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.
- 2.2. При наличии местного освещения на рабочем месте необходимо добиться равномерного освещения рабочей зоны.
- 2.3. Проверить правильность подключения оборудования к электросети.
- 2.4. Перед включением оборудования внешним осмотром проверить исправность разъемов, отсутствие повреждений изоляции проводов питания.
- 2.5. Убедиться в отсутствии повреждений штепсельных вилок и розеток питающей сети.
- 2.6. Обо всех замеченных недостатках и неисправностях сообщить непосредственному руководителю и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Включение электрифицированного инструмента должно производиться в установленной последовательности.
- 3.2. Работнику при работе с электрифицированным инструментом запрещается:
 - использование инструмента с просроченной датой периодической проверки;
 - пользоваться инструментом не имеющим приемо-сдаточного акта. При работе в запыленных, загазованных помещениях работать можно инструментом во взрывобезопасном исполнении
 - работа инструментом при искрении щеток коллектора с появлением кругового огня на его поверхности;

- пользоваться инструментом в химически активной среде;
 - производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
 - работать инструментом при появлении дыма или запаха, характерного для горячей изоляции;
 - прокладывать кабели (провода, удлинители) по земле и в местах, где возможно повреждение изоляции;
 - отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, держась за шнур.
- 3.3. При включенном оборудовании в целях безопасности следует избегать одновременного прикосновения к оборудованию и металлическим конструкциям, электрически связанным с землей.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственному руководителю.
- 4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, неисправности зануления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования немедленно прекратить работу и отключить питание, не приступать к работе до устранения неисправностей.
- 4.3. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану, непосредственному руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения – огнетушитель углекислотный.
- 4.4. При поражении работника электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения оборудования. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока (при отделении пострадавшего от токоведущих частей нужно обязательно использовать сухую одежду или сухие предметы, не проводящие электрический ток). После освобождения пострадавшего от действия тока оказать ему доврачебную медицинскую помощь:
- при отсутствии сознания уложить пострадавшего, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, поднести к носу ватку, смоченную раствором нашатырного спирта;
 - при необходимости приступить к искусственному дыханию;
 - при остановке сердца – к проведению непрямого массажа сердца.
- 4.5. При получении травм или внезапном заболевании немедленно известить своего руководителя, организовать первую доврачебную помощь или вызвать скорую медицинскую помощь.

- 4.3. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану, непосредственному руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения – огнетушитель углекислотный.
- 4.4. При поражении работника электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения оборудования. Если отключить оборудование достаточно быстро нельзя, необходимо принять другие меры к освобождению пострадавшего от действия тока (при отделении пострадавшего от токоведущих частей нужно обязательно использовать сухую одежду или сухие предметы, не проводящие электрический ток). После освобождения пострадавшего от действия тока оказать ему доврачебную медицинскую помощь:
- при отсутствии сознания уложить пострадавшего, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха, поднести к носу ватку, смоченную раствором нашатырного спирта;
 - при необходимости приступить к искусственному дыханию;
 - при остановке сердца – к проведению непрямого массажа сердца.
- 4.5. При получении травм или внезапном заболевании немедленно известить своего руководителя, организовать первую доврачебную помощь или вызвать скорую медицинскую помощь.

5. Требования охраны труда по окончании работ

- 5.1. В установленном порядке отключить электрооборудование от питающей сети.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место.
- 5.3. Обо всех замечаниях во время работы, сбоях в работе персонального компьютера сообщить непосредственному руководителю.

И.О. Зав. Кафедрой

Ю.В. Никитин /  /
« » апрель 2022 г.

Согласовано

Начальник отдела охраны труда

Н. В. Казакова /  /
« » апрель 2022 г..

**НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома НГТУ

 / И. Л. Рева /

« » апрель 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Н Г Т У

 / А. А. Батаев /

« » апрель 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 8

**по охране труда
при проведении слесарно-монтажных работ
кафедра ТМС**

Новосибирск 2022 г.

1. Общие требования охраны труда

- 1.1. К проведению слесарно-монтажных работ допускаются лица, прошедшие обучение безопасным методам труда, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.
- 1.2. При проведении слесарно-монтажных работ на работника могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:
 - Наличие вращающихся элементов оборудования;
 - повышенный уровень шума;
 - разлетающаяся горячая стружка;
 - статистические физические перегрузки;
 - перенапряжение зрения;
 - возможность поражения электрическим током.
- 1.3. При проведении слесарно-монтажных работ следует проходить:
 - проверку знаний по электробезопасности (при использовании оборудования, работающего от электросети) – ежегодно;
 - повторные инструктажи по охране труда на рабочем месте – один раз в 6 месяцев;
 - внеплановые и целевые инструктажи – по мере необходимости.
- 1.4. Работник обязан:
 - 1.4.1. Выполнять только ту работу, которая определена его должностной инструкцией.
 - 1.4.2. Содержать в чистоте рабочее место.
 - 1.4.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
 - 1.4.4. Соблюдать меры пожарной безопасности:
 - не оставлять без присмотра включенный оборудование;
 - не загромождать рабочее место посторонними предметами;
 - соблюдать нормы и требования инструкций о мерах пожарной безопасности;
 - курить на территории и в помещениях университета запрещено.
- 1.5. Для уменьшения влияния опасных и вредных производственных факторов необходимо соблюдать требования к планировке и размещению слесарных верстаков и т.д.
- 1.6. В случаях возникновения нештатных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей или об ухудшении состояния своего здоровья немедленно извещать руководство.
- 1.7. Принимать пищу разрешается только в установленных и оборудованных местах.
- 1.8. Запрещается употреблять спиртные напитки во время работы, а также приступать к работе в состоянии алкогольного опьянения.
- 1.9. Работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь потерпевшему при несчастном случае, знать местонахождения аптечки.
- 1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать с рабочего места все посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.
- 2.2. При наличии местного освещения на рабочем месте необходимо добиться равномерного освещения рабочей зоны.
- 2.3. Проверить правильность подключения используемого оборудования к электросети.
- 2.4. Перед включением оборудования внешним осмотром проверить исправность разъемов, отсутствие повреждений изоляции проводов питания.
- 2.5. Убедиться в отсутствии повреждений штепсельных вилок и розеток питающей сети.
- 2.6. Обо всех замеченных недостатках и неисправностях сообщить непосредственному руководителю и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Включение оборудования должно производиться в установленной последовательности.
- 3.2. Работнику при проведении слесарно-монтажных работ запрещается:
 - прикасаться к вращающимся элементам оборудования;
 - переключать скорости, подачи, при включенном вращении шпинделя;
 - производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
 - работать без необходимых средств индивидуальной защиты – перчатки очки и т.д.;
 - отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, держась за шнур.
- 3.3. При включенном оборудовании в целях безопасности следует избегать одновременного прикосновения к оборудованию и металлическим конструкциям, электрически связанным с землей.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственному руководителю.
- 4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, неисправности зануления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования немедленно прекратить работу и отключить питание, не приступать к работе до устранения неисправностей.


5. Требования охраны труда по окончании работ

- 5.1. В установленном порядке отключить электрифицированный инструмент от питающей сети.
- 5.2. Привести в порядок рабочее место.
- 5.3. Обо всех замечаниях во время работы, сбоях в работе персонального компьютера сообщить непосредственному руководителю.

И.О. Зав. Кафедрой

Ю.В. Никитин /  /
« 04 » апрель 2022 г.

Согласовано
Начальник отдела охраны труда

Н. В. Казакова /  /
« 04 » апрель 2022 г.